

→ [Über uns](#)

→ [Firmen-/Standorte](#)

→ [Karriere](#)

→ [Kontakt](#)

→ [Entstehung eines Modells](#)

## Entstehung eines Modells



### ... Metallspritzguss ...

Die fertigen Formen werden in großen Maschinen eingespannt. In diesen wird mit hohem Druck eine flüssige Zink-Aluminium-Legierung in die Formen gepresst.

← [Zurück](#)

[Weiter](#) →

Modelleisenbahn GmbH, Plainbachstraße 4, A-5101 Bergheim

Tel: +43.(0)5.7626-0, Fax: +43.(0)5.7626-1599

→ [Kontakt](#) → [Impressum](#)



<a href="#">Aktuelles / Events</a>	<a href="#">Unternehmen</a>	<a href="#">Produkte</a>	<a href="#">Fun &amp; Specials</a>	<a href="#">Service</a>
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------

→ [Über uns](#) → [Firmen-/Standorte](#) → [Karriere](#) → [Kontakt](#) → **Entstehung eines Modells**

## Entstehung eines Modells



### ... Metallspritzguss ...

Die fertigen Formen werden in großen Maschinen eingespannt. In diesen wird mit hohem Druck eine flüssige Zink-Aluminium-Legierung in die Formen gepresst.

[← Zurück](#)

[Weiter →](#)

[Aktuelles / Events](#)[Unternehmen](#)[Produkte](#)[Fun & Specials](#)[Service](#)[→ Über uns](#)[→ Firmen-/Standorte](#)[→ Karriere](#)[→ Kontakt](#)[→ Entstehung eines Modells](#)

## Entstehung eines Modells



### ... Lackieren ...

In der vollautomatischen Lackierstraße werden alle Gehäuse mit einer Lackschicht überzogen.  
In der Trockenkammer sorgen Ventilatoren für ein rasches Trocknen des Lacks.

[← Zurück](#)[Weiter →](#)

Modelleisenbahn GmbH, Plainbachstraße 4, A-5101 Bergheim  
Tel: +43.(0)5.7626-0, Fax: +43.(0)5.7626-1599

[→ Kontakt](#)   [→ Impressum](#)



[Aktuelles / Events](#)

[Unternehmen](#)


[Produkte](#)

[Fun & Specials](#)

[Service](#)

[Über uns](#) [Firmen-/Standorte](#) [Karriere](#) [Kontakt](#) [Entstehung eines Modells](#)

### Entstehung eines Modells



#### ... Lackieren ...

In der vollautomatischen Lackierstraße werden alle Gehäuse mit einer Lackschicht überzogen.  
In der Trockenkammer sorgen Ventilatoren für ein rasches Trocknen des Lacks.

[< Zurück](#)

[Weiter >](#)